

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 7 Francisco Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 5-51 Colonia Primero de Julio Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1554-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Reparación de la tubería de la red de drenajes que distribuye el agua desde el cisterna hacia los tinacos



Foto 2: el cisterna cuenta con una antigüedad 35 años en los cuales no se le ha dado el mantenimiento que debería de tener por falta de recursos económicos por lo que se necesita cambio de tubería, llaves, torta de cemento interno




Foto 3: Salón de biblioteca y computación se requiere realizar trabajo eléctrico en colocación de toma corrientes en biblioteca así como mejorar la apariencia del cableado y en computación la colocación de bombilla




Foto 4: Se realizara cambio de bomba la cual cuenta con un funcionamiento promedio de más de 15 años de los cuales ya necesita sustitución



Foto 5: Salón de primer grado el cual cuenta con torta de concreto, se colocará piso para mejorar la calidad y presentación del espacio físico



Foto 6: El piso de la cocina esta muy deteriorado, necesita cambio por piso moderno antideslizante pues el espacio lo amerita debido a que ahí se elaboran los alimentos de los estudiante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF FRANCISCO MARROQUÍN
JUNTA ESCOLAR
ZONA 5 TR. DE JULIO
MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL URBANA FRANCISCO MARROQUÍN
GUATEMALA, C.A.