



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 1495 SAN JOSE LOS PINOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AV. LOTE 55 ,MANZANA H COLONIA SANJOSE LOS P
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1567-43	FECHA:	11/09/2025



1. CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIALES; YA SE CUENTA CON UN AVANCE DE CANALIZACION, PERO SE REQUIERE PARA EVITAR LA EROSION DE SUELO DEL EDIFICIO.



1. a. ESTA FOTO DEMUESTRA COMO EROSIONA LA TIERRA DEL TERRENO ALREDEDOR DE AMBOS MODULOS DEL ESTABLECIMIENTO, POR LO QUE CON LA COLOCACION DE CANALES SE EVITARA , EL



2.CERCO O MURO PERIMETRAL: SE REQUIERE LA REPACION DE MURO PERIMETRAL CONSISTENTE EN 19 MTS CUADROS, DE MURO QUE SE DERRUMBO.



3.PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, NECESARIO COLOCAR PINTURA DE ACEITE ALREDEDOR DE MODULO 1.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público