

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.V. "Colonia 1ro. De Julio"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8av. 18-58 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1691-45	FECHA:	11 de Septiembre de 2025



Foto1: Limpieza y habilitación de caída de agua, reposadera.



Foto 2: Pintura interior y exterior.



Foto 3: Remplazo y aplicación de pintura.




Foto 4: Cambio de 2 sanitarios y 1 lavamanos




Foto 5: Reparación y aplicación de pintura de barandas de gradas.



Foto 6: Tomacorrientes. Canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB
Firma y sello del Presidente de la OPE
"COLONIA 1ro. DE JULIO"


DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.V. "Colonia 1ro. De Julio"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8av. 18-58 Colonia Primero de Julio Zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1691-45	FECHA:	11 de Septiembre de 2025



Foto 1: Limpieza, preparación y aplicación pintura



Foto 2: Limpieza, preparación y aplicación pintura



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico en ducto de concreto



Foto 4: Cambio de sistema tomacorrientes y cableado.



Foto 5: Aplicación de pintura exterior.




Foto 6: Aplicación de pintura exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES FAMILIA DEL INEB COLONIA 1ro. DE JULIO	DIRECCIÓN Nacional Mixco de Educación Básica GUATEMALA, C.
--	---