

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Bertha Herrera Ruano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 avenida a 15-20 san ignacio zona 7 de mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6049-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo 1 aulas)



Foto 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo 1 aulas)



Foto 3: Suministro de lamina troquelada aluzinc calibre 26. en (modulo 2 aulas)



Foto 4: Sustitución de deposito de agua + bomba de agua.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (modulo 2 aulas)



Foto 6: Sustitución de canal metalico en modulos de aulas 1, 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
