

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 1495 SAN JOSE LOS PINOS JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 7A. AVENIDA LOTE 55 MANZANA H ALDEA SAN JOSE LOS PINOS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9831-42	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustitución de sistema eléctrico modulo 1. Cambio de plafonera en baños, + cableado por lamparas led de doble candela.



Foto 2: Sustitución de sistema eléctrico modulo 1. + plafoneras, por lamparas led de doble candela en planta alta



Foto 3: Sustitución de caja socket + tableros + cableado



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico en modulo 1 y 2. tomacorrientes en mal estado.




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico en modulos 1,2. apagadores en mal estado



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico en modulo 1 y 2. Cambio de plafoneras y focos por lamparas led de doble candela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Ana Stefany Murga Rodríguez de Paz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Sheana Jamileth Patzán-Escobar