



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Martín, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0037-45	FECHA:	19 de febrero de 2025




Foto 1: Se procederá a realizar el mantenimiento de las puertas de los salones de clase del primer y segundo nivel, debido a que presentan deterioro debido a la humedad.



Foto 2: Se procederá a realizar la sustitución de las chapas de las puertas del primer nivel, debido a que presentan deterioro.



Foto 3: Debido al deterioro que presentan las ventanas de los salones que se encuentran en el primer nivel, se procederá a realizar la sustitución de los marcos de metal.



Foto 4: Debido al deterioro que presenta la pintura de los muros interiores y exteriores del establecimiento se procederá a dar mantenimiento.



Foto 5: Debido al deterioro que presentan las puertas de los sanitarios, se procederá a dar mantenimiento.




Foto 6: Debido al deterioro que presentan las barandas del área de las gradas, se procederá a dar mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maía Josefina Pop Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPE



Jackeline Fabiola Nij García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Martín, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0037-45	FECHA:	19 de febrero de 2025



Foto 7: Se procederá a realizar la sustitución de la línea principal de la tubería que abastece agua potable al establecimiento.



Foto 8: Debido a que la malla perimetral se encuentra en mal estado y es muy baja, se corre el riesgo que personas ajenas al establecimiento puedan ingresar con facilidad.



Foto 9: Debido a que el patio del área lateral norte del establecimiento presenta un deterioro, se procederá a mejorar el área.



Foto 10: Se procederá a instalar una puerta de rejas en el área de Dirección para dar mayor seguridad del área.



Foto 11: Debido al deterioro que presentan la pila, se procederá a sustituir la que se encuentra y a instalar una nueva pila de cemento.




Foto 12: Se procederá a instalar balcones en la sala de maestros, para mejorar la seguridad del salón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Josefina Pop Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Fabiola Nij García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

