



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M COLONIA BENDICIÓN DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector C Manzana 2 Colonia bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	Fecha	3 de febrero de 2025



Foto1: Necesidad de garantizar seguridad



Foto 2: Prevención de accidentes



Foto 3: Brindar seguridad a estudiantes




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M COLONIA BENDICIÓN DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector C Manzana 2 Colonia Bendición de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	3 de febrero de 2025



Foto1: Cambio de sanitario por deteriorado. (sur)



Foto 2: Cambio de sanitario por antigüedad (sur)



Foto 3: Espacio para instalación de dos sanitarios. (norte)



Foto 4: mejorar ambiente uso sanitario




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA BENDICION DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEC. C MZ. 2 COLONIA BENDICIÓN DE DIOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	3 de febrero de 2025



Foto 1: Necesidad de cambio de puerta principal, por deterioro.




Foto 2: Mantenimiento de porton (techo de dos aguas).



Foto 3: Puerta de salon de clases primer nivel en condiciones de atención urgente.



Foto 4: Puerta por lado dentro, primer nivel con necesidad de sustitución.




FOTO 5: PUERTA DE AULA SEGUNDO NIVEL CON NECESIDAD DE SUSTITUCION. Marco y pines de la misma quebrados.



Foto 6: PORTON MEDIANO PATIO GRANDE, NECESIDAD DE MANTENIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA BENDICION DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEC. C MZ. 2 COLONIA BENDICION DE DIOS, CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	3 de febrero de 2025



Foto1: AULA PRIMER NIVEL PISO DETERIORADO POR ANTIGÜEDAD.



Foto 2: NECESIDAD DE SUSTITUIR PISO DE CONCRETO PARA MEJORAR AMBIENTE DE TRABAJO.



Foto 3: Necesidad de sustitucion de piso por deterioro.



Foto 4: Necesidad de mejorar ambiente de trabajo.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA BENDICION DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEC. C MZ. 2 COLONIA BENDICION DE DIOS, CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0045-42	FECHA:	3 de febrero de 2025



Foto 1: AULA PRIMER NIVL CON NECESIDAD DE PINTURA POR DENTRO.



Foto 2: IMPORTANCIA MEJORAR AMBIENTE DE TRABAJO. APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES.



Foto 3: PAREDES MANCHADAS CON NECESIDAD DE APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 4: TRES SALONES DE CLASES DEL SEGUNDO NIVEL CON NECESIDAD DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES PARA MEJORAR AMNBIENTE DE TRABAJO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

