

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM -REGIONAL-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7328-42	FECHA:	3/02/2025



Foto 1: Frente y entrada de la EORM -REGIONAL-



Foto 2: El piso de los salones de clases se encuentran en malas condiciones estas presentan rajaduras y grietas.



Foto 3: Las grietas de los salones de clases han provocado que los estudiantes sufran accidentes.



Foto 4: La falta de continuidad de techado ha provocado que los estudiantes no tengan el espacio suficiente para participar en las distintas actividades esto debido a los distintos cambios climáticos.



Foto 5: Gracias a que se cuenta con un techo de estructura de metal iniciada, la continuidad del techado se podrá continuar de forma efectiva.



Foto 6: El dejar las puertas de los salones de clases sin mantenimiento provocará que estas se deterioren y afecte su vida útil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Consejo de Padres	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--