

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-0045-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Imagen donde se observa el estado actual del piso del corredor del centro educativo.



Foto 2: Imagen donde se observa el estado actual del piso del corredor del centro educativo.




Foto 3: Imagen donde se observa el estado actual de las barandas de metal del centro educativo.



Foto 4: Imagen donde se observa el estado actual de las barandas de metal del centro educativo.




Foto 5: Imagen donde se observa el estado actual de las puertas de las aulas.



Foto 6: Imagen donde se observa el estado actual de las chapas de las puertas de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-0045-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Imagen donde se observa el estado actual del ingreso del centro educativo.



Foto 8: Imagen donde se observa el estado actual del ingreso del centro educativo.




Foto 9: Imagen donde se observa el estado actual de los interruptores de las aulas.




Foto 10: Imagen donde se observa el estado actual de las lamparas tipo liston.



Foto 11: Imagen donde se observa el estado actual de los inodoros de los servicios sanitarios.



Foto 12: Imagen donde se observa el estado actual de los inodoros de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LAS PARCELAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-0045-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 13: Imagen donde se observa el estado actual del piso en cocina.



Foto 14: Imagen donde se observa el estado actual de la estufa rural de cocina.



Foto 15: Imagen donde se observa el estado actual de los vidrios de las ventanas.



Foto 16: Imagen donde se observa el estado actual de los vidrios en otra las ventanas.



Foto 17: Imagen donde se observa el estado actual del área de ingreso al establecimiento.




Foto 17: Imagen donde se observa el estado actual de mesa de concreto en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público