

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SALVADOR REYES SOTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 4-16 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-1836-43	FECHA:	03-02-2025



Foto 1: Sustrucción del portón principal del establecimiento



Foto 2: Pintura en el corredor de afuera



Foto 3: Sustrucción de la puerta de Cuarto A



Foto 4: Sustrucción de la puerta de Tercero C



Foto 5: Sustrucción del barandal hacia el segundo nivel lado occidente



Foto 6: Sustrucción del barandal hacia el segundo nivel lado oriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

