

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                             |                                |                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                   | MUNICIPIO:                     | San Raymundo                                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Martineros, Aldea El Carrizal, San Raymundo, Guatemala |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-1838-43               | FECHA:                         | 03/02/2025                                                         |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada / desinstalación e instalación, mantenimiento a estructura soporte



Foto 2: Reparación del muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustitución de torta por piso Granito (Área baños)




Foto 5: Sustitución de estufa



Foto 6: reparación de azulejo de mueble de cocina / sustitución de tubería principal (cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento: *Maria Isabel Choc*  
Firma y Sello Director Centro Educativo: *[Firma]*





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                             |                                |                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                   | MUNICIPIO:                     | San Raymundo                                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Martineros, Aldea El Carrizal, San Raymundo, Guatemala |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-1838-43               | FECHA:                         | 03/02/2025                                                         |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada / desinstalación e instalación, mantenimiento a estructura soporte



Foto 2: Reparación del muro perimetral



Foto 3: Mantenimiento a estructura



Foto 4: Sustitución de torta por piso Granito (Área baños)




Foto 5: Sustitución de estufa



Foto 6: reparación de azulejo de mueble de cocina / sustitución de tubería principal (cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

