

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJES DE PUEBLO VIEJO ALDEA PUERTA DEL SEÑOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-9148-43	FECHA:	29/09/2025



Foto1: sustitución de piso, salón



Foto 2: sustitución de piso, aula quinto y sexto



Foto 3: sustitución de piso, pasillo quinto y sexto



Foto 4: sustitución de piso, baños



Foto 5: cerco o muro perimetral



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJES DE PUEBLO VIEJO ALDEA PUERTA DEL SEÑOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-9148-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: suministro e instalación de alambre de seguridad tipo razor sobre muro perimetral



Foto 2:



Foto 3: sellado de vanos de ventanas por levantado de block



Foto 4: Sustitución de baño y cambio de accesorios y piso



Foto 5:



Foto 6: mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJES DE PUEBLO VIEJO ALDEA PUERTA DEL SEÑOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-9148-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: sustitución de chimenea



Foto 2: reparación o sustitución en el área de cocina por gabinete aereo



Foto 3: sustitución de plancha artesanal



Foto 4: sustitución de pilas del lavadero y dos lavaderos



Foto 5: estructura de techo pàrvulos




Foto 6: estructura de techo aula quinto y sexto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJES DE PUEBLO VIEJO ALDEA PUERTA DEL SEÑOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-9148-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico aula de quinto y sexto



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico párvulos



Foto 4: sustitución de puertas aula cuarto



Foto 5: sustitución de puertas bodega

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

