

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                  |                                |                                                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                        | MUNICIPIO:                     | VILLA NUEVA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVENIDA PRINCIPAL, LOTE 1 ASENTAMIENTO NUEVO A |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-0054-42                    | FECHA:                         | 2025-10-17                                     |



Foto 1: Sustrución de concreto en patio



Foto 2: Sustrución de concreto en patio



Foto 3: Sustrución de deposito de agua



Foto 4: Instalacion de barandas



Foto 5: Instalacion de balcones



Foto 6: Instalacion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público