

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA CALLE 2-34 ZONA 8 DE VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	22/05/2025



foto 1 CAMBIO DE LÁMINA DE CORREDOR PEQUEÑO



Foto: 2 CAMBIO DE LÁMINA DE BAÑOS Y CORREDOR



Foto: 3 CAMBIO DE LÁMINA DE 2 SALONES Y 2 DIRECCIONES



Foto: 4 CAMBIO DE VENTANAS MARCO DE METAL POR PVC Y VIDRIO TRANSPARENTE



Foto: 5 Cambio de ventana marco de metal por PVC y vidrio claro



FOTO:6 cambio de ventana, marco de metal por pvc y vidrio claro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

