

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 549 VILLA LOBOS NORTE, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KILÓMETRO 14 RUTA AL PACÍFICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2010-43	FECHA:	20/05/2025



Foto: 1, Reparación de 8 columnas en la dirección.



Foto: 2, Instalación de barros en aula de segundo nivel.



Foto: 3, Colocación de piso antideslizante en el corredor.



Foto: 4, Reparación de techo en escuela, reparación de puerta en aula 2.



Foto: 5 Instalación de baranda en el segundo nivel.



Foto: 6 Reparación, ampliación e instalación de balcones en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

