

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR RUBÉN GONZÁLEZ ESTRADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6401-43	FECHA:	24-03-2025



Foto: 1 COMPRAR UNA NUEVA BOMBA DE AGUA DE 1 HP VOLTS 115/230



Foto: 2 CAMBIAR EL TABLERO ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA Y CAMBIAR LA TUBERIA DE PVC EN DONDE ESTA LA BOMBA



Foto: 3 COMPRAR UN NEUMÁTICO PARA LA BOMBA DE AGUA



Foto: 4 CAMBIO DE LAMINA DEL TECHO DEL SALÓN DE SEXTO SECCIÓN C



Foto: 5 CAMBIO DE LAMINA DEL TECHO DEL SALÓN DE SEXTO SECCION C




Foto: 6 CAMBIO DE AZULEJOS DE LOS ORINALES DEL SANITARIO DE NIÑOS DEL SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

