

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUSTRIAN, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0023-45	FECHA:	17/06/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL




Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO; SUSTITUCION DE CABLEADO DE ACOMETIDA PRINCIPAL.



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN UN AREA DE 900M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Isabella
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
EDUCATIVO

Chica J. Leal
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
CERRO RUSTRIAN