

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2106-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Visita del supervisor educativo para verificar las necesidades de la Escuela para poder tomar los renglones a trabajar con el programa de Mantenimiento de Edificios Escolares



Foto 2: Necesidad primordial habilitación de fosas sépticas para poder habilitar el modulo que cuenta 9 sanitarios para beneficio de los estudiantes.



Foto 3: Limpieza del Área para la construcción de las 2 fosas sépticas, campo de infiltración y pozo de absorción. Módulo de los sanitarios



Foto 4: Cambio de láminas en un corredor ya que en épocas de lluvia afecta la filtración del agua ya que la lámina se encuentra en mal estado



Foto 5: Cambio de láminas de un corredor de 2 salones de clases para poder iniciar a mejorar el techo de los salones del primer módulo de la escuela.



Foto 6: es necesario realizar el cambio de la lámina ya que se encuentra en mal estado tomando en cuenta que la estructura se ve en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Auto por la Srta. Antuchi Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Auto por la Srta. Antuchi Domínguez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

