

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS HUMBERTO AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2117-43	FECHA:	3/6/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LOZA DE PATIO



Foto 2: AREA DE AMPLIACIÓN PARA SANITARIOS



Foto 3: ÁREA PARA POZO




Foto 4: SE ABRIRÁ UNA VENTANA PARA MEJOR VENTILACIÓN



Foto 5: REPELLO DE PARED Y SE ABRIRÁ PARA UNA VENTANA



Foto 6: CAMBIO DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escobas

