

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M EL ZAPOTE J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 75 COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL ZAPOTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6376-42	FECHA:	



Foto1: Estructura de techo, implementación de estructura con medidas de 5.6m de ancho x 10.5m de largo x 3 m de alto que conformará un área de 60m2.



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA (Instalación de 60 m2 de lamina existente, previo a instalarse se debiera pintar con pintura anticorrosiva a dos manos en ambas caras y sellarse con masilla acrílica los agujeros exedentes.)



Foto 3: Instalación de canales y bajadas pluviales. Colocación en 2 módulos y en aula de de preparatoria.



Foto 4: Colocación de canales y bajadas pluviales.





Foto 5: Sustitución de 21m2 de pared divisoria en aulas en mal estado por muro con block tipo c.



Foto 6: Reparación de repello, cerdino y aplicación de epoxico sikadur.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial Rural Mixta El Zapote	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta El Zapote
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M EL ZAPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 75 COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL ZAPOTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6376-42	FECHA:	



Foto1: Sustitución de 56 m2 de losa de patio en mal estado en ingreso al establecimiento incluyendo rampa. Banqueta en área de cocina.



Foto 2: Corrección de altura de portón



Foto 3: Creación de gabinete aereo fundido en la misma ubicación de mesa de concreto, mesa de concreto con tres divisiones para dar continuidad a mesa existente. Sustitución de 20m2 de piso



Foto 4: Instalación de piso cerámico en dos aulas conformando un área de 120m2.



Foto 5: Instalación de 20m lineales de concreto con rejilla.



Foto 6: Sustitución de 3 ventanas en mal estado de preprimaria por ventanas de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Elizabeth Pérez Jerónimo De Montes

Firma y sello del Presidente de la OPE

Juan Pablo Alvarez Silvestre

Firma y Sello Director Centro Educativo Público