



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6435-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Servicios sanitarios y sus accesorios faltantes



Foto 2: Servicios sanitarios y sus accesorios faltantes



Foto 3: Servicios sanitarios y sus accesorios faltantes



Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios faltantes



Foto 5: Mantenimiento y habilitar los chorro para la fusión de lavamanos



Foto 6: Instalación de tubería pvc par agua potable para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludivina Velásquez
Ludivina de Jesús Velásquez Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPP



Mayra Letitia Salay Hernández
Mayra Letitia Salay Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6435-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa baños maestros



Foto 2: Canales y bajadas de agua pluviales, Colocación del canal alrededor de los baños



Foto 3: Reparación y mantenimiento de depósito de agua



Foto 4: Mantenimiento de ventanal de baños y sustitución de vidrios faltantes.




Foto 5: Mantenimiento de ventanal de baños y sustitución de vidrios faltantes.



Foto 6: Mantenimiento de ventanal de baños y sustitución de vidrios faltantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludivina Velásquez
Ludivina de Jesús Velásquez Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández

Mayra Leticia Salay Hernández
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 690 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 2-11 zona 1 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6435-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Cubierta de Lamina, sanitarios de varones, cambio de laminas para evitar la filtración de agua.



Foto 2: Cubierta de Lamina, sanitarios de maestros, cambio de lamina por agujeros en la mismas.



Foto 3: Sustitución de azulejo, cambio general por faltante de los mismo y por estetica dejar un mismo estilo.



Foto 4: Reparación de puerta de baño, colocación de la puerta y mantenimiento de la misma.



Foto 5: Mantenimiento de Ventanales de aulas y sustitución de vidrios faltantes, Nivel 1



Foto 6: Mantenimiento de Ventanales de aulas y sustitución de vidrios faltantes, Nivel 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludivina Velásquez
Ludivina de Jesús Velásquez Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mayra Leticia Salay Hernández
Mayra Leticia Salay Hernández
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

