

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7520-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 2: PISO (Sustitución de 30m2 de piso en mal estado en cocina por piso cerámico lake mate 33X33).



Foto 3: PISO Sustitución de piso en área de aula de preprimaria con dimensiones de 6.00m X 6.00m con un área de 36m2



Foto 4: PISO aula de primaria con dimensiones de 6.00m X 6.00m con un área de 36m2



Foto 5: LOSA DE PATIO Sustitución de losa de patio con un área de 10m2 con un espesor de 8cm y con resistencia 4000



Foto 6: LOSA DE PATIO instalación de 3 rampas en área de gradas con dirección a cocina con dimensiones 1.20m ancho X largo 2.50m con su

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐	
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA		MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7520-43		FECHA:	29/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA instalación de azulejo natural mate a una altura de 1.60m. Mesa de concreto con dimensiones de 2.40 metros lineales X 0.60m de profundidad X 1.00m de altura con 3 divisiones y con puertas de pvc en cada una de sus divisiones abatibles serie 60



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA gabinete aéreo fundido en la misma ubicación con dimensiones de 2.40 metros lineales X 0.50m de profundidad X 0.80m de altura con acabado en azulejo de 25X33cm color blanco.



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA Instalación de persiana prefabricada de aluminio en espacio de recepción de alimentos con dimensiones de 0.85m de ancho X 1.80m de altura,



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA instalación de tubo de concreto de 10" en salidas de humo de planchas artesanales.



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA instalación de contrapiso con 5m2 un espesor de 8cm concreto 4000 piso con proporciones 1:2:2



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA instalación de 1 pila artesanal en cocina con dimensiones 1.40m largo X 1.20m ancho X 1.30m altura con dos lavaderos fundida en su totalidad y acabada con azulejo blanco de 25X33cm color blanco, su respectiva tubería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA			MUNICIPIO:	VILLA CANALES		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL OBRAJUELO		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7520-43			FECHA:	29/09/2025		



Foto1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (Reparación de sistema eléctrico en dos aulas, 2 bodegas, dirección, y laboratorio de computación que consiste en sustitución 34 unidades de iluminación, 27 tomacorrientes, 12 interruptores simples, caja de circuitos y flipones.)




Foto 2: VENTANAS (Sustitución de ventanas en mal estado en cocina por ventanas de metal con dimensiones de 1.45m ancho X 1.00m de alto y 2.00m de ancho X 1.00m de alto.)



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL (Reparación de muro perimetral ubicado en cancha polideportiva)



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Instalación de 30 metros lineales de canal de agua pluvial en aulas con canal americano c26 0.54X3.0m.




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Instalación de 30 metros lineales de canal de agua pluvial en aulas con canal americano c26 0.54X3.0m, instalación de 5 bajadas de agua pluvial con una altura de 3.00m en modulo de aulas,



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL instalación de 3.00m de canal en cocina con canal americano c26 0.54X3.0m y 1 bajadas de agua pluvial con tubo de 3" con una altura de de 3.00m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---