

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "America" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-96 caserio La Virgen, Zona 2 Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 16 - 8173 - 45	FECHA:	10 de Noviembre de 2025



Foto1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 2: LEVANTAMIENTO DE PIEZCLÓN REPARACIÓN DE LOSA




Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: REPARACIÓN DE CISTERNA Y CAMBIO DE TINACO



Foto 5: CAMBIO DE SANITARIO Y REPARACIÓN DE BAÑO COMPLETO




Foto 6: RESANDADO DE PAREDES Y PINTURA EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

