

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 102 A GRANJAS GERONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0051-45	FECHA:	17/10/2025



Foto: 1, Sustitucion de porton de metal por porton corredizo.



Foto: 2, Mantenimiento de porton principal entrada parte superior.



Foto: 3, sustitucion de 8 ventanas de metal a pvc corredizas. Y sustitucion de 8 balcones.




Foto: 4, Sustitucion de porton corredizo en salon comunal.



Foto: 5. Sustitucion de puerta por puerta de metal reforzada, parte posterior.

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo