



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Carrizal Arriba, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5884-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mejoramiento cisterna y piso del corredor donde se ubica la cisterna, en cisterna se realizarán sustitución de la cisterna y mejoramiento del espacio para ubicarla de 16 metros cubicos, así mismo las mejoras en el sistema eléctrico, respecto al corredor se mejorará colocando piso de granito.



Foto 2: Mejoramiento sistema eléctrico en corredor, cocina, dirección y bodega, se sustituirá cableado eléctrico, plafoneras, focos, tomacorrientes, pagadores, y ampliación de caja para mayor soporte.



Foto 3: COCINA: se realizará mejoramiento en pared, así mismo, en mesas de concreto colocando cerámico, se sustituirá el piso de cemento por granito, arreglo de la tubería del drenaje, y sustitución de pila, y servicios de agua.



Foto 4: COCINA: Se sustituirá el techo que incluirá sustitución cambio de lamina por lamina y estructura portante metálica. De igual manera se realizará mejoras del sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de puerta en bodega, se realizará el cambio debido a mal estado de dicha puerta.



Foto 6: MEJORAMIENTO TECHOS: Se complementará el techo faltante en corredor principal, derivado de que al llover el agua se filtra en cisterna y pilas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Carrizal Arriba, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5884-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 7 Mejoramiento sistema electrico , dirección y bodega, se sustituirá cableado electrico, plafoneras, focos, interruptores , pagadores.



COCINA: Sustitucion de lamina por lamina y estrucutra portante .



TECHO PASILLO HACIA COCINA: Complemento derivado de lluvia cae directa al pasillo.



TECHO SEGUNDO NIVEL: Complemento derivado de que lluvia cae sobre ubicación de cisterna y pilas



TECHO SEGUNDO NIVEL: Mejoramiento derivado de que lluvia cae en ubicación de cisterna y pilas



MEJORAMIENTO RAMPA: Se habilitará el acceso para ingreso personas con necesidades especiales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

