

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Comunidad, Aldea Páquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4801-43	FECHA:	10 de septiembre de 2025




Foto1: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Pintura interior



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) chimenea y plancha




Foto 6: Sustitución de deposito de agua de 2,500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Comunidad Aldea Páquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4801-43	FECHA:	10- septiembre de 2025




Foto7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Reparación de banqueta de concreto

Foto 3:

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

