

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, ampliación, aplicación de pintura y colocación de chapa) de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto



Foto 4: Sustrucción de puerta de metal de 0.81 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto




Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Instalación de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.S.
[Signature]
Comunidad Huito Grande Aldea Chancol
MUNTA ESCOLAR
EORM
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Signature]
Ministerio de Educación
Escuela Oficial Rural Mixta
Chiantla, Huehuetenango

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HUITO GRANDE ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4803-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 7: Mejoramiento de canal de pvc y bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"









Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de baños ciegos por servicios sanitarios lavables



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--