

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telsecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5878-45	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 1: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta de metal




Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telsecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-5878-45	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 7: Mantenimiento de barandas



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores







Foto 9: Reparación de repello y cernido de paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y sello Director Centro Educativo Público