

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango          | MUNICIPIO:                     | Cuilco                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Carrizal, Aldea El Triunfo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0001-45          | FECHA:                         | 20/11/2025                            |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada finalizado.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal concluida.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal, sustituida.



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio, sustituida.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito, terminada




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores finalizada

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

