

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Laguna, aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0271-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: estructura de techo en mal estado.



Foto 3: Piso deteriorado



Foto 4: Porton de la escuela



Foto 5: Circulación con malla deteriorada





Foto 6: Estufa Rural en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---