

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	27/08/2025




Foto 1: Cambio de techo de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Cambio de techo de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por tubo galvanizado



Foto 4: Sustitución de soporte de madera por tubo galvanizado



Foto 5: Sustitución de piso de torta en aulas, y dirección



Foto 6: Sustitución de piso de torta por piso de granito en corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Cruz Rosero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 7: Reparación del Sistema Eléctrico




Foto 8: Reparación del Sistema Eléctrico




Foto 9: Sustitución de malla por malla



Foto 10: Sustitución de malla por malla



Foto 11: Sustitución de portón




Foto 12: Reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bastola Cruz Jaramila
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 13: Sustrución de estufa rural por placha de metal



Foto 14: Sustrución de estufa rural por placha de metal

Foto :

Foto :

Foto :

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bartolomé G. J. Jarama

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

