

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kulus Sajilaj, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0022-45	FECHA:	10/11/2025



Foto1: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4: sustitución de estructura de soporte madera por soporte de metal




Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para completar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA de Familiares 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kulus Sajilaj, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0022-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 7: sustitución de puerta




Foto 8: repello y pintura



Foto 9: sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto10: tendido eléctrico en corredor de aulas




Foto11: tendido eléctrico en corredor de aulas



Foto 12: tendido eléctrico fuera del centro de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos, actualizar el número de hojas.

	
---	--