

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de Chapas



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto7: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustitución de malla por balcones de metal



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución inodoro y Mejoramiento de azulejo en servicios sanitarios



Foto 12: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto13: Mejoramiento de mesa de concreto en cocina



Foto 14: Repello en muro (como socalo por filtración)


Foto :

Foto :


Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico