

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	28 de agosto de 2025




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de Chapas





Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	28 de agosto de 2025



Foto7: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustitución de malla por balcones de metal




Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución inodoro y Mejoramiento de azulejo en servicios sanitarios



Foto 12: Sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	28 de agosto de 2025



Foto13: Mejoramiento de mesa de concreto en cocina



Foto 14: Repello en muro (como socalo por filtración)



Foto : ANEXO 1: Evidencia en Techo, Balcones, Pintura en interiores y piso de torta de concreto



Foto : ANEXO 2: 2 Puertas en Sanitarios



Foto : ANEXO 3: Mejoramiento con azulejo en sanitarios



Foto : ANEXO 4: otras áreas de pintura en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público