

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Com
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0396-41	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustitución de portón de metal por metal.



Foto 1.1 Portón instalado



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3. sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

