

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0400-41	FECHA:	21 de julio de 2025




Foto 1: Desentechado de lámina, retiro de soporte de madera y canal pluvial y bajada de agua.




Foto 2: Desentechado de lámina, retiro de soporte de madera y canal pluvial y bajada de agua.




Foto 3: Colocación de Costaneras.




Foto 4: Desentechado de lámina.



Foto 5: Entechado de lámina.



Foto 6: Retiro de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

