

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Meste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de madera, por metal



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: sustitución de bombillos Led



Foto 5: sustitución de tomacorrientes doble




Foto 6: sustitución de apagadores sencillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Domingo Ramírez

David Domingo Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPR



Bartolo Ottoniel Montejo Domingo

Bartolo Ottoniel Montejo Domingo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Meste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 7: sustitución de plafonera




Foto 8: sustitución de cable eléctrico




Foto 9: Sustitución de balcones




Foto 10: sustitución de canal con sus accesorios



Foto 11: manenimiento de costaneras





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 David Domingo Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPA	 Bartolo Ottoniel Montejo Domingo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--