

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Wixaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-2407-41	FECHA:	14 de marzo del 2,025



La torta de cemento se encuentra con grietas, las cuales serán restaurado módulo



Grietas en la torta de cemento en la cocina el cual será restaurado y se colocara piso de granito




puertas en mal estado, serán restauradas con sus respectivas chapas



area de mingitorio se restaurara y colocacion de divisores entre cada mingitorios



paredes en deterioro en pintura, las cuales se pintaran.



Sustitucion del cableado del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Eulalia Quiñones Silva</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Wixaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-2407-41	FECHA:	14 de marzo del 2025




Sustitucion de interruptores




Sustitucionde las flaponeras y bombillos ahorradores



Sustitucion de tomacorrientes dobles



Sustitucion de cocina rural



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---