

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Sustrucción de piso de granito




Foto 2: Sustrucción de inodoros



Foto 3: Sustrucción de puerta de servicios sanitarios de 1.80 m de alto por 0.70 m de ancho



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal




Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	15/08/2025




Foto7: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 8: Pintura en muros de exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal



Foto 10: Sustitución de azulejo en muebles de cocina.




Foto 11: Impermeabilización de losa






Foto 12: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--