

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitucion de puertas de servicios sanitarios de 1.80 m de alto por 0.70 m de ancho




Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de balcones de metal





Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM El Llano y San Basilio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Basilio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4915-42	FECHA:	28/08/2025



Foto7: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 8: Pintura en muros de exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal



Foto 10: Sustitución de azulejo en muebles de cocina.




Foto 11: Impermeabilización de losa




Foto 12: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

