

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 07 - 5925 - 43                                      | FECHA:                         | 23/07/2025                             |




Foto 1: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.



Foto 2: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.



Foto 3: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.



Foto 4: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.




Foto 5: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.




Foto 6: Mejoramiento de circulación perimetral en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 07 - 5925 - 45                                      | FECHA:                         | 23/07/2025                             |



Foto1: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.



Foto 2: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.



Foto 3: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.



Foto 4: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.




Foto 5: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.



Foto 6: Cambio de láminas de techo de baños y bodega en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 07 - 5925 - 45                                      | FECHA:                         | 23/07/2025                             |




Foto 1: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.




Foto 2: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.



Foto 3: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.



Foto 4: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.



Foto 5: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.



Foto 6: Mejoramiento de piso de aulas en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 07 - 5925 - 45                                      | FECHA:                         | 23/07/2025                             |




Foto1: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.



Foto 2: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.



Foto 3: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.



Foto 4: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.



Foto 5: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.



Foto 6: Mantenimiento y cambio a puertas de baños en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

