

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cotzán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cotzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0004-42	FECHA:	18 de junio de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (Se le aplicará lijado, pintura con soplete a la estructura del techo)



Foto 4: Sustitución de vidrios (28 unidades de vidrios de 35*25cm y 22 de 30*25cm)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto (Entrada principal)



Foto 6 Sustitución de canal de metal (Se instalan canales galvanizados, calibre 26)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

