

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tejera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 08 - 0018 - 43	FECHA:	17 de Marzo de 2025



Foto 1: Techo de baños en mal estado



Foto 2: Cambio de elementos de fijación de techo



Foto 3: cambio de soporte de metal



Foto 4: Mantenimiento de puertas




Foto 5: Chapa en mal estado



Foto 6: Puertas de baño en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tejera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 08 - 0018 - 43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 7: Ventanas sin vidrios



Foto 8: Instalacion de valcones para seguridad en ventanas



Foto 9: Inodoros en mal estado




Foto 10: Porton principal inestable



Foto 11: Pared con mucha humedad



Foto 12: Pared en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

