



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0449-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Mantenimiento de puertas de aulas.



Foto 2: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento a piso de granito en aulas.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento a piso de granito.



Foto 5: Deterioro y filtración de agua por desnivel en sanitarios



Foto 6: Material desgastado canal de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chival
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0449-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Sustrucción de cableado de electricidad.



Foto 8: Pintura de interiores y exteriores de aulas



Foto 9: Sanitarios y mingitorio en mal estado



Foto 10: Deterioro del canal de agua lluvia lo cual provoca la filtracion de agua en las aulas en temporada de lluvia




Foto 11: Tubería en mal estado para ser utilizado en los sanitarios




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y máximo de 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

