

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUJ JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AGUA TIBIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0467-42	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de Inodoro




Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas y sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de perciana por portón de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de puertas de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUH JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0467-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura de metal de puerta.



Foto 8: Repello en pared de Sanitarios.



Foto 9: Sustitución de lavamanos.



Foto 10: Instalación de tubería y bomba hidroneumática en sanitarios.



Foto 11: Sustitución de torta de cemento a piso de cemento.



Foto 12: Instalación de ducto eléctrico mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUJ JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN PEDRO SOLOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0467-42	FECHA:	6/06/2025



Foto13: Sustitución de pastillas y tablero para flipones



Foto 14: Sustitución de placa apagador



Foto15: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto15: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--