

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0496-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN COCINA





Foto 5: PINTURAS EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE PVC PRESIÓN 80 LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS COLOR BLANCO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0496-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 7: MUROS PERIMETRALES



Foto 8: Piso de torta de concreto



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHA DE TRES HORNILLAS



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 11: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO Y AULAS



Foto 12: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--