

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YINJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-5023-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de meta




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto (por piso de Granito)



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

