



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 2: PISO EN MAL ESTADO



Foto 3: CANAL EN MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL




Foto 5: PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


PEDRO MALDONADO MÉNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPA




JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHAM, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0005-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 3: PLANCHA EN MAL ESTADO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA




Foto 5: Azulejo en mal estado



Foto 6: Sustitución azulejo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


PEDRO MALDONADO MÉNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPA




JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

