

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0503-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrucción de puerta de 2.10 m. de alto por 1.02 m. de ancho



Foto 4: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios de 1.50 m. de alto por 87.50 cm de ancho





Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0503-41	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores








Foto 8: Sustitución de chapa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

