

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POZO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-5332-42	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: Puertas en mal estado



Foto 2: Sustitución de piso



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Sustitución de baños



Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Pared en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filemon Gómez López

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rovin Arturo Lucas Galindo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto7: Sustrucción de piso de concreto




Foto 8: Piso en mal estado



Foto 9: Sustrucción de piso por granito




Foto 10: Puertas de los baños en mal estado




Foto 11: Pared de los baños en mal estado




Foto 12: Reparación de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filemon Gómez López

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rovin Arturo Lucas Galindo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

